

## 5557-G02/H02/HD2 マイクロコード

### ■ 変更履歴 ■

#### ----- V1.23 -----

- ・5400エミュレーターに対応  
インターフェイスに5400エミュレーター・モードを追加\*
- \* 5400エミュレーターのマイクロコードもV2.00以上に更新されている必要があります

#### ----- V1.24 -----

- ・紙ホチキスモード設定に「ジドウ」を追加。工場出荷値は「ジドウ」

#### ----- V1.25 -----

以下の不具合に対応

- ・ESC/Pイメージ印刷で空白行が入る
- ・単票印刷時に、用紙送り不良によるキャリアモーターエラーの発生
- ・パワーセーブモードの状態では単票に印刷すると用紙が印刷されない

#### ----- V1.30 -----

- ・『ASFスキュー補正』メニューの追加
- ・用紙モード切替えコマンドで用紙が正しく変わらないことあるという不具合に対応
- ・『ミシン目切り取り』を設定していても、印刷の最後でミシン目まで用紙が送られないことがあるという不具合に対応

#### ----- V1.32 -----

- ・リアトラクタ初期化動作の改善
- ・紙ホチキスモードの退避動作距離を大きくした
- ・ブランド名の変更